

Relatório Simplificado do Andamento das Atividades do PMSB Teixeirópolis

PRODUTO - J-06

Mês de referência: Dezembro de /2019 a janeiro de 2020.

Município: Teixeirópolis

Convênio nº: TED 08/2017 IFRO/FUNASA Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas no mês de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

O objetivo geral deste relatório é discorrer o andamento de todas as atividades que foram desenvolvidas no mês de novembro de 2019 em cumprimento ao Termo de Execução n° 08/2017 celebrado entre a FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, a INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA e demais municípios intervenientes visando à inclusão de entidades intervenientes de acordo com as Diretrizes da FUNASA, e elaboração do Produto J conforme exigido pelo Termo de Referência.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Na primeira semana de dezembro, entre os dias 02/12 e 04/12 foi conduzida a escrita do produto C, como descrição de tópicos, ajustes e complementação para conclusão do eixo **Manejo de Águas Pluviais**, conforme os tópicos listados abaixo.

- Infraestrutura de manejo de águas pluviais;
- Plano diretor municipal;
- Legislação existente sobre parcelamento de uso de solo urbano e rural;

 Descrição do sistema de macrodrenagem e de micro drenagem atualmente empregado na área de planejamento;

Na sequência, no período de 05/12 a 09/12, foram desenvolvidas as atividades pertinentes aos eixos **Limpeza urbana**, **manejo de resíduos sólidos** e **complementação do eixo manejo de aguas pluviais**, em relação aos eixos Limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos foram desenvolvidas as escritas de todos os tópicos exigidos.

Como de praxe no dia 10 de dezembro ocorreu a reunião quinzenal conjunta dos comitês de Execução e Coordenação para tratar assuntos pertinentes à construção do PMSB do município de Teixeirópolis. Considerando que seria a última reunião dos comitês do ano de 2019, no qual foram abordados vários assuntos, entre eles o que havia sido produzido e que o faltava para conclusão do produto C, ao termino da reunião os membros foram informados pelo Coordenador do comitê Executivo que as próximas reuniões aconteceriam na primeira quinzena de janeiro de 2020.



Figura1 . Imagem ilustrativa da Reunião dos Comitês de Coordenação e Execução em 10/12/2019.

Para complementar o eixo de águas pluviais foi necessário realizar visitas *in loco* nas linhas vicinais na zona rural do município entre os dias 11 e 30 de dezembro de

2019, com objetivo de levantar dados de macrodrenagem, obter o registro fotográfico dos sistemas de macrodrenagem e as coordenadas geográficas, especificamente nos corpo d'água (rios, córrego e igarapés), tipos da estrutura existente, e identificação de locais com problemas a serem resolvidos como; futuras instalações de galerias, bueiros, para sanar os problemas de erosão, alagamentos e inundações. Conforme demostra o quadro detalhado abaixo.

PONTO	DESCRIÇÃO	FOTOGRAFIAS
P1	Galeria situada na Linha 20, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°54'36.08" S e 62°15'50.58" W.	
P2	Galeria dupla situada na Linha 20, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°54'36.01" S e 62°15'50.66" W.	
Р3	Galeria situada na Linha 20, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°53'14.19" S e 62°19'36.18" W	

P4	Ponte situada na Linha 24, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°54'7.21" S e 62°19'50.79" W.	
P5	Ponte situada na Linha 24, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°55'16.68" S e 62°20'18.53" W.	
P6	Área de Alagamento na Linha 37, Km 20, nas coordenadas geográficas 10°53'1.264" S e 62°19'27.308" W.	31 de dez de 2019 11:57:11 AW -10°53'1,264"S -62°19'27,308"W
P7	Galeria na Linha 37, Km 20, nas coordenadas geográficas 10°53'1.79" S e 62°19'26.58" W.	31 da (\$\frac{1}{2} \) 2019 11:58:43 AM Ref (\$\frac{1}{2} \) 2019 25 5 5 3.1W

P8	Galeria na Linha 24, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°53'57.05" S e 62°20'50.14" W.	31 de dez de 2019 jiz 08:29 PM -10"53'57,058"S -62' 20'50,145"W
P9	Área de alagamento 24, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°53'56.54" S e 62°20'49.7" W.	31 de daz da 2019 12:11:13 PM -10*53'56,543"S -62*20'49,713"W
P10	Ponte na Linha 24, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°54'45.87" S e 62°21'52.248" W.	31 de dez de 2019 12:20:42 PM -10°54'45,872"S -62°21'52;248"W
P11	Ponte na Linha 24, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°54'42.75" S e 62°21'58.08" W.	31 de dez te 2019, 12:23:52 PM -10°54bl2, 752 s62°21'58,08"W

P12	Galeria com Lixiviação na Linha 37, Km 28, nas coordenadas geográficas 10°56'53.64" S e 62°20'41.413" W.	31 de dez de 2019 12:56:56 PM -10°56'53,649"\$ -62°20'41,413"W
P13	Galeria com Lixiviação na Linha 28, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°57'18.22" S e 62°21'7.74" W.	31 de dez de 2019 maio. -10°57'18,224 & 82'217,744 W
P14	Galeria na Linha 28, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°57'14.13" S e 62°21'22.87" W.	91, de dez de 2019 1:06:44 PM Regent de 2019 1:06:44 PM Regent de 2019 1:06:44 PM

P15	Galeria dupla na Linha 28, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°58'11.3" S e 62°18'39.74" W.	31 de dez de 2019 1 17 00 PM 10:58 1 1 3 5 62 18 39 7 46 W
P16	Ponte na Linha 28, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°58'12.03" S e 62°18'37.36" W.	31 de dez de 2019 1:19:02 PIM -10°58'12,039"S -62°18'37,365"W
P17	Galeria na Linha 28, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°58'43.11" S e 62°17'8.95" W.	31 de dez de 2019 1:26:58 PM -10*58'43;117"S -62*** 7'8,95" W Rue Ourridoa Teixelrópolis Rondómia
P18	Galeria na Linha 28, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°58'43.48" S e 62°17'7.67" W.	ST de dez de 2019-11:27:50 PM 10:58:45 (a) TS. 62-47:77 (a) Grindate a Road Teixeiropolis Rondónia

P19	Ponte sob o Rio Xanque na RO 473, nas coordenadas geográficas 10°58'7.78" S e 62°16'8.58" W.	81. de dez de 2019 1:33:05 PM -10*58*7,781*S-62*16.8,584 W Rua Ângela de Fátima, Santos Teixelfópolis Rondônia
P20	Ponte sob o Igarapé Mandi Xanque na RO 473, nas coordenadas geográficas 10°57'7.77" S e 62°15'45.48" W.	T de dez de 2019 1:37:03 PM -10°57/7,778'S -62°15'45,483'W Rua Angela de Fátima Santos Teixeirópolis Rondônia
P21	Área de alagamento na Linha 32, Km 37, nas coordenadas geográficas 11°0'3.26" S e 62°19'49.35" W.	31 de dez de 2019/2 26 P)V -11*03,263*S,-62*19*49;851*W
P22	Galeria na Linha 32, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°59'48.44" S e 62°20'36.43" W.	31.de dez.de 2019 2.32.06 PM (+10°59'48.444' S-62°20'36.43' W

P23	Galeria na Linha 32, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°59'19.06" S e 62°22'14.31" W.	31 de dez de 2019 2 41 26 PM 10°59'19 064'8 162'22'14 317'W
P24	Ponte na Linha 32, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°59'19.07" S e 62°22'14.31" W.	31 de dez de 2019 2:43:47 PM -10°59'19,078"S -62°22'14,3:16"W
P25	Galeria na Linha 37, Km 32, nas coordenadas geográficas 10°58'50.09" S e 62°23'14.46" W.	31 de dez de 2019 2:54:20 PM Nº58:50,095"S -62°23'14,464"W
P26	Galeria com obstrução de passagem na Linha 37, Km 32, nas coordenadas geográficas 10°58'50.64" S e 62°23'14.32" W.	31 de dez de 2019 3 00.52 PM 10 58 50.648 S 62 33 14,323 W

P27	Galeria na Linha 32, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°58'43.95" S e 62°24'0.36" W.	31 de dez de 2019 3:03:51 PM -1,0°58'43,95"S -62°24'0,363"W
P28	Fluxo d'água sem sistema de macrodrenagem na Linha 32, Km 37, nas coordenadas geográficas 10°58'40.23" S e 62°24'20.39" W.	3 J. de dez de 2019 3:07:20 PM T0*58 40:238 'S =62*24*20,395"W
P29	Erosão hídrica no travessão da Linha 32, Km 37 para a RO 473, nas coordenadas geográficas 10°59'48.90" S e 62°21'47.16" W.	\$1 de dez de 2019 3:19:29 PM -10°59'48,905 S -62°21'47,166"W
P30	Galeria no travessão da Linha 32, Km 37 para a RO 473, nas coordenadas geográficas 10°59'49.13" S e 62°21'47.44" W.	31 (d. 2019 3.21/32 PM) FIDE 50 (1. 2021 ART)

P31	Área de alagamento no travessão da Linha 32, Km 37 para a RO 473, nas coordenadas geográficas 11°0'36.86" S e 62°21'52.07" W.	31 de dez de 2019 3:26:59 PW 11*036,855'S -622*T52-075'W
P32	Galeria na RO 473, nas coordenadas geográficas 11°0'43.41" S e 62°21'50.38" W.	31 de dez de 2019 3:29;12 PM -11:043,413 \$:62:21:50,38 W
P33	Área de alagamento na RO 473, nas coordenadas geográficas 11°0'37.76" S e 62°18'46.62" W.	31 de dez de 2019 3:35:42 PM -11°0'97,762"3-62°18'46,623"W
P34	Galeria na Linha 16, Km 22, nas coordenadas geográficas 10°53'27.42" S e 62°12'40.26" W.	6 de jan de 2020 8 3 3 j. PM 10 5 3 6 7 4 2 6 S 1 6 3 1 2 4 0 2 6 W

P35	Galeria na Linha 16, Km 22, nas coordenadas geográficas 10°53'54.67" S e 62°11'21.70" W.	6.de jantilæ2020 3.39.37 PM 310:53/54/676/3.162:11/21/704 W
P36	Galeria com lixiviação na Linha 20, Km 22, nas coordenadas geográficas 10°56'19.47" S e 62°11'0.18" W.	6 de an de 2020 \$905 0 Eyy. -10°56'19,471'S -62°13 0 189' W
P37	Galeria na Linha 16, Km 22, nas coordenadas geográficas 10°55'46.40" S e 62°12'36.57" W.	2, 6 de jan/de 2020 4;07:49 PM -10:55'46,407:3 -62"] 2'36,577"W
P38	Ponte sob o Rio Cornélio na RO 473, nas coordenadas geográficas 10°55'47.99" S e 62°15'13.15" W.	6 de jan de 2020 4:18;20 PM -10°55'47,996"S -62"15'13,158"W

P39	Ponte na Linha 24, Km 22, nas coordenadas geográficas 10°57'14.09" S e 62°14'52.62" W.	6.de jan de 2020 4:23:46 PM -10°57"] 4,093 "S -62°14'52,625"W
P40	Galeria na Linha 24, Km 31 nas coordenadas 10°57'48.78" S e 62°13'14.23" W.	a.de.jahrice 2020 43 80 34 PM 10°57 48 7 36 8 39 11 30 95 W
P41	Galeria dupla na Linha 24, Km 31 nas coordenadas 10°58'24.59" S e 62°11'36.41" W.	6 de Jan de 2020 4/37:08 PiVI -10°58'24,595"S -62°11'36,411"W

P42	Área de alagamento na Linha 24 com o travessão 22, nas coordenadas 10°58'55.25" S e 62°10'9.54" W.	o de jan de 2020 4.45.09 PM 10358 55.256 \$ -62310 9.541 W
P43	Ponte no Travessão 22, nas coordenadas 10°59'29.33" S e 62°10'1.29" W.	6 de Jan de 2020 4:48:40 PM 10°59'29,339' \$-62°10'1,291"W
P44	Área de alagamento próximo a ponte no Travessão 22, nas coordenadas 10°59'29.06" S e 62°10'1.44" W.	6. de Jan de 2020 4/50/102 PM -10"5929,067 S -62"[0"],444*W

P45	Lixiviação em área de alagamento na Linha 28, Km 31 nas coordenadas 11°0'31.48" S e 62°12'2.30" W.	5 de jan de 2020 4;59:39 PM 11°0/31,485°S -62°12'2,304*W
P46	Ponte na Linha 28, Km 22 nas coordenadas 10°59'53.88" S e 62°13'36.04" W.	6 de jan de 2020, 5:04:18 PM -10°59'53,887"\$ -62°13'36,046"W
P47	Galeria dupla na Linha 28, Km 22 nas coordenadas 10°59'39.22" S e 62°14'31.90" W.	6 de jan de 2020 5:09:03 PM -:10"59'39,229"5 -62"14'31',986"W
P48	Galeria na Linha 28, Km 22 nas coordenadas 10°59'3.85" S e 62°16'11.38" W.	6 de jan de 2000 5/16:06 PM -10:59 8 852 'S -62 1611 382 W

ATIVIDADE TRANSCORRIDA REFERENTE À JANEIRO DE 2020.

Em janeiro de 2020 foram realizadas atividades, entre 06/01 a 17/01/20202, como escrita do produto C, ajustes e complementação do eixo manejo de águas pluviais conforme relacionado abaixo.

- Descrição dos sistemas de macrodrenagem urbana;
- Descrição do sistema de macrodrenagem nas demais localidades rurais onde foram realizadas visitas in loco;
- Descrição do sistema de manutenção da rede de drenagem;
- Identificação dos principais tipos de problemas observados na área urbana;
- Relação entre a evolução populacional, processo de urbanização e quantidade de ocorrências de inundações;
- Identificação e descrição dos principais fundos de Vale, por onde é feito o escoamento das águas pluviais, onde foi necessário elaborar um mapa identificando todos os fundos de vale do município;
- Análise da capacidade limite com elaboração de Esboço georreferenciado das bacias contribuintes para Macrodrenagem;

Considerando as reuniões que vinham sendo realizadas quinzenalmente, foi realizado um convite no grupo de whatssap conjunto dos comitês de Execução e Coordenação para o dia 16/01/2020 para tratar de assuntos internos e quais as informações, dados, ainda faltavam para conclusão do produto C, de modo que os membros não compareceram para a reunião. Assim a reunião foi remarcada para a primeira quinzena de fevereiro de 2020, haja vista que a colaboradora e membro do Comitê executivo contratada pelo município de Teixeirópolis para realizar a escrita do PMSB-de Teixeirópolis, se encontrava em viagem do dia 18 aos dias 30 de janeiro de 2020, motivo pelo qual na segunda quinzena de Janeiro do corrente ano as atividades ficaram paralisadas.

Comitê de Execução. Relatório Elaborado por:

Sidnei Pereira Rodrigues

DE ACORDO,

	Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura	
Sidnei Pereira Rodrigues	Coordenador do Comitê Coordenação		
Franciane de Amaral Ramirez	Coordenadora Adjunta	Cartificate .	
Matheus Júnior Souza Lopes	Membro	A Marie Control	
Elizângela Aparecida Gomes	Membro		
Noé Trindade dos Santos	Membro	ne Sambolos	
Clovis Lemes Fernandes	Membro	The state of the s	
Jumar Negrini	Membro	James miller	
Lucio Nobre	Membro	Jan William	
Paulo Nobre	Membro		
Sicero Negrini	Membro	· Suga ne River	
Valdeir Sobrinho	Membro	wolden out	
Antônio Adilson	Membro	Antonio Calson Custod	

Teixeirópolis/RO 30 de janeiro de 2020.